

LICEO ARTISTICO Giulio Carlo Argan

Codice.Meccanografico RMSD10000R CF 97191280581
 Roma Distretto XVIII P.zza Dei Decemviri, 12 00175 Tel.06121122470 - Via Contardo Ferrini, 61 00173 Tel. 06121123385
 e-mail: rmsd10000r@istruzione.it www.liceoargan.gov.it rmsd10000r@pec.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per Interventi in materia di politica scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV

LICEO ARTISTICO STATALE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-IESR)

III I.S.A. - ROMA

Riservato all'Ufficio (protocollo)

- 16.06.2016

PROT. N. 3042

VERBALE DI COLLAUDO

CIG: ZDD19F6C43 - CUP: F86J16000250007

L'anno 2016 il giorno _____ del mese luglio si tiene il collaudo dell'impianto di rete in presenza del Collaudatore Sig./Sig.ra Domenico Colletti e della rispettiva Ditta TreCi s.r.l.

DESCRIZIONE MATERIALE	TOTALE
Armadio Rack 19" a 12 unità	5
Fornitura in opera Guida Patch orizzontale h.1U, fornitura Patch panel h. 1U 24 porte, installazione Patch panel altezza 1U	5
Fornitura ed installazione Cavo UTP cat. 6	500 mt.
Fornitura ed installazione piastrine per scatole tipo UNI503	10
Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP 3 mt.	10
Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP 2 mt.	10
Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP 1 mt.	10
Fornitura e installazione cavo multimodale 50/125	150 mt.
Fornitura LC - LC Duplex 50/125 OM3 Patchcord 2m	2
Fornitura ed installazione Patch panel ottico OM2, OM3 Patchcord 2m	2
Fornitura ed installazione Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125	5
Fornitura in opera Switch tipo 2	6
Configurazione Switch tipo 2	5
Fornitura e configurazione Access Point per reti wireless	1
Fornitura e configurazione Dispositivi di sicurezza fascia base	1
Certificazione del cablaggio Numero Pdl	1
Lavori di realizzazione di opera accessorie alla fornitura materiali e servizi	1
Lavori di rimozione delle parti passive	1

Dalle seguenti prove eseguite ricognizione generali della funzionalità è risultato che:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Ovvero


Verificati i materiali sono stati riscontrati i seguenti difetti

(descrizione puntuale dei difetti)

è per cui si formulano le seguenti osservazioni e proposte:

La commissione pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Roma li, 21/06/2016



LA DITTA

TreCi s.r.l.

LICEO ARTISTICO STATALE G. CARLO ARGAN

Piazza dei Decemviri, 12 - 00175 ROMA

C.M. RMSD10000R - C.F. 97191280581